



MS153-60003

(ランドクルーザープラド・ハイラックスサーフ)

ハイレスポンスマフラー ver.S

('10.04~新基準対応商品)

取付要領書, 取扱書

この度はTRDスポーティードライビングパーツをお買い上げ頂き有り難うございます。
本書は上記スポーティードライビングパーツを取り付ける場合の要領と、取り扱いについて記載してあります。
取り付け前に必ずお読み頂き、正しい取り付けを行い使用してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

品番・適合一覧表

品番	適合車種	車両型式	エンジン	年式
MS153-60003	ハイラックスサーフ	RZN210/215W	3RZ-FE	'02/11~'09/09
		VZN210/215W	5VZ-FE	
		KDN215W	1KD-FTV	
	ランドクルーザー プラド(5ドア)	RZJ120W	3RZ-FE	'02/10~'09/09
		VZJ120/121W	5VZ-FE	
		KDJ120/121W	1KD-FTV	
	ランドクルーザープラド	GRJ150W/151W	1GR-FE	'09/09~
		TRJ150W	2TR-FE	
		GDJ150W/151W	1GD-FTV	

取付上の注意

△ 注意

この内容に従わず、誤った取付、取扱を行なうと
人が傷害を負ったり製品等の物的損害に結びつく
可能性がある内容について書かれています。


- (1) 本商品は「'10.04~交換用マフラー事前認証制度対応品」ですので一般公道でも安心してご使用頂ける保安基準適合マフラーです。
- (2) 車高を上げた改造を伴う場合、最低地上高90mm(注1)の確保をしてください。
(注1: 車両ホイールベース、オーバーハングの値によって変わる場合があります)
- (3) 保安基準に適合する為に、取付は純正品と同様、触媒やシールド等を取り外さずに、必ず上記適合車種に取り付けてください。

- △ 注意 : 取付け、交換作業は必ず専門の整備工場で行ってください。
- △ 注意 : 交換の際は、必ず該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項をまもって作業を行ってください。
- △ 注意 : 交換時はエンジンを停止して冷めたことを確認してから行ってください。
火傷や故障の原因となる場合があります。
- △ 注意 : 本品は適合車種以外には絶対使用しないでください。破損や故障の原因となる場合があります。
- △ 注意 : 組付け後は換気の良い所で排気漏れ、干渉等がないか必ず確認してください。
正しく装着されていないと保安基準に適合することができません。
- △ 注意 : 本品を分解したり、加工することは絶対しないでください。破損や事故の原因となる場合があります。

構成部品

No.	品名	数量	備考
①	テールパイプ・マフラー	1	
②	ガスケット	1	
③	ボルト	2	
④	ステッカー	1	
⑤	取扱説明書	1	
⑥	適合確認要領書	1	

■ 構成図



マフラーサポートは純正品をそのまま使用して下さい。

■ 取付要領

- (1)純正のテールパイプを取り外し、本製品①を純正品と同様の取付方法で仮止めします。
- (2)テール位置を確認しながら、締結部を締めてください。

▲ 注意

リヤバンパーとテールが干渉しないよう、十分気を付けてください。

- (3)装着後、走行する前にアイドリング状態で15～20分の慣らしを行った後、再度各部ボルトの緩みがないか確認してください。

■ 取扱い上の注意（ご使用になるお客様へ）

- △ 注意：本品を組付けますとエンジン回転のフィーリングに変化が生じます。車両に慣れるまではエンジン回転に十分注意して走行してください。故障や破損、事故の原因となる場合があります。
- △ 注意：枯れ草や紙屑など燃えやすいものの近くを走行したり、駐停車はしないでください。火災や事故の原因となる場合があります。
- △ 注意：運転中に不具合（異音、振動等）が発生した場合は、ただちに車を止め、整備工場にて点検を受けてください。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故の原因となる場合があります。
- △ 注意：本商品は、「道路運送車両の保安基準」を満足していますので、一般公道でも安心して御使用いただける保安基準適合マフラーです。但し、マフラー以外の改造を行っている場合、または使用状況等によっては、その限りではない場合もありますので御了承ください。

■ 仕様

エキゾーストパイプ	: φ 60.5
出口テール	: φ 100 SUS304材